Firmado digitalmente por CASTRO CHIRINOS Yuri Walter FAU 20537630222 soft
Cargo: Director General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.11.2022 20:09:44 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

San Borja, 02 de Noviembre del 2022

# RESOLUCION DIRECTORAL N° 000141-2022-DGPA/MC

**Vistos,** el Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA /MC de fecha 24 de octubre de 2022, en razón del cual la Dirección de Control y Supervisión de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, sustenta la propuesta para la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta y departamento de Lima; los Informes N° 000836-2022-DSFL/MC e Informe N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 000169-2022-DGPA-ARD/MC de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, según se establece en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 31414 "Ley de Reforma Constitucional que refuerza la protección del Patrimonio Cultural de La Nación" *"Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado (...)"*;

Que, el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, precisa que *"Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte"*;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2017-MC, se dispuso la incorporación del Capítulo XIII al Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, referido a la determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; con lo que se estructura un régimen especial que *"permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)"* aplicable *"en el caso específico de afectación verificada o ante un riesgo probable de afectación, frente a cualquier acción u omisión que afecte o pueda afectar el bien protegido por presunción legal (…)"*, conforme a lo previsto en los artículos 97° y 98° del referido dispositivo legal;

Que, el artículo 100 del citado Reglamento dispone que "*Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida*

Firmado digitalmente por RIOS DAVILA Anny Sabel FAU 20537630222 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.11.2022 15:46:39 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **GOUV0CM**

*que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más*.";

Que, a través de la Directiva Nº 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación";

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 000012-2022-VMPCIC-MC de fecha 07 de enero de 2022 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero de 2022, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2022, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA/MC de fecha 24 de octubre de 2022 que sustenta el Informe Técnico de Viabilidad de la Determinación de la Protección Provisional del Bien Inmueble Prehispánico, el especialista de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal sustenta la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y niveles de vulnerabilidad del bien inmueble objeto de protección provisional, de acuerdo con los lineamientos y criterios técnicos contenidos en la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC. En el referido informe se indica que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales, según lo siguiente:

> *"**Agentes antrópicos**:*
> *La quema de la vegetación de monte que cumbre las estructuras, ha producido el colapso parcial de los muros de las terrazas y recintos. El área afectada por la quema que se localiza al norte el asentamiento, llega hasta la cima del cerro dañando la muralla, el recinto rectangular, las terrazas (agrícolas y habitacionales) y los recintos dispuestos cerca de la cumbre.*
>
> ***Factores naturales**:*
> *Abundante vegetación arbustiva y cactácea cuyas raíces se introducen entre el mortero que une las piedras que conforman los muros."*

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el acto administrativo "puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo";

Que, mediante Informe N° 000836-2022/DSFL/MC de fecha 24 de octubre de 2022, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la propuesta de protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, recaída en el Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA /MC de fecha 24 de octubre de 2022, para su atención;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **GOUV0CM**

Que, mediante Informe Nº 000169-2022-DGPA-ARD/MC de fecha 28 de octubre de 2022, el área legal de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomienda emitir resolución directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED y sus modificatorias; la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 077-2018-VMPCIC-MC; la Resolución Viceministerial N° 000012-2022-VMPCIC-MC; y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** DETERMINAR la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta y departamento de Lima, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo, salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el mismo periodo; de acuerdo al Plano Perimétrico con código PP-055-MC_DGPA-DSFL-2022WGS84, presenta las siguientes coordenadas:

**Zona:** 18 L
**Área:** 64 972.70 m² (6.4972 ha)
**Perímetro:** 967.26 m

| CUADRO DE DATOS TECNICOS S. A. Auquimarca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERTICE** | **LADO** | **DISTANCIA** | **ANG. INTERNO** | **ESTE (X)** | **NORTE (Y)** |
| 1 | 1-2 | 97.13 | 127°0'49" | 319366.6708 | 8730398.0202 |
| 2 | 2-3 | 124.07 | 150°13'8" | 319458.2420 | 8730430.3982 |
| 3 | 3-4 | 158.42 | 126°47'10" | 319580.3133 | 8730408.1958 |
| 4 | 4-5 | 43.43 | 124°52'32" | 319650.9460 | 8730266.3910 |
| 5 | 5-6 | 100.42 | 154°16'45" | 319630.1244 | 8730228.2753 |
| 6 | 6-7 | 81.3 | 199°1'47" | 319548.5057 | 8730169.7718 |
| 7 | 7-8 | 191.96 | 81°41'28" | 319501.4840 | 8730103.4530 |
| 8 | 8-9 | 75.85 | 152°26'40" | 319362.5770 | 8730235.9470 |
| 9 | 9-1 | 94.68 | 143°39'40" | 319338.1369 | 8730307.7472 |
| TOTAL | | 967.26 | 1259°59'59" | | |

Las especificaciones de la presente determinación de protección provisional se encuentran indicadas en el Informe de Inspección N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC de fecha 24 de octubre de 2022, elaborado por el Licenciado Humberto Álvarez Gil Heredia, así como en los Informes N° 000836-2022-DSFL/MC, Informe N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC y el plano perimétrico con código N° PP-055-MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84; los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Resolución Directoral y forman parte integrante de la misma.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **GOUV0CM**

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER como medidas preventivas, en el polígono especificado en el artículo precedente, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de de Catastro y Saneamiento Físico Legal, las siguientes:

| *MEDIDA* | | *REFERENCIA* |
|---|---|---|
| *Paralización y/o cese de la afectación:* | *x* | *Coordinar con la Comunidad Campesina de San Buenaventura las medidas de protección del sitio arqueológico.* |
| *Señalización:* | *X* | *Construcción de muros de señalización e hitos de concreto que señalen el área de protección del sitio arqueológico.* |

**ARTÍCULO TERCERO.-** COMUNICAR a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural de la determinación y ejecución de las medidas indicadas en el *Artículo Segundo* de la presente resolución, así como las acciones de control y coordinación institucional e interinstitucional necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la misma.

**ARTÍCULO CUARTO.-** ENCARGAR a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, el inicio y conducción coordinada de las acciones administrativas y legales necesarias para la definitiva identificación, declaración y delimitación de los bienes comprendidos en el régimen de protección provisional.

**ARTÍCULO QUINTO.-** DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", así como su difusión en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).

**ARTÍCULO SEXTO.-** NOTIFICAR la presente resolución, así como los documentos anexos, a la Municipalidad Distrital de San Buenaventura, a fin que proceda de acuerdo al ámbito de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, notificar a los administrados señalados en el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** PRECISAR que la protección provisional dispuesta en la presente resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** ANEXAR a la presente resolución el Informe de Inspección N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC, el Informe N° 000836-2022-DSFL/MC, Informe N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC e Informe Nº 000169-2022-DGPA-ARD/MC y el Plano Perimétrico con código N° PP-055-MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84, para conocimiento y fines pertinentes.

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**

Documento firmado digitalmente

**YURI WALTER CASTRO CHIRINOS**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **GOUV0CM**

Firmado digitalmente por RIOS DAVILA Anny Sabel FAU 20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2022 15:31:25 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

San Borja, 28 de Octubre del 2022

# INFORME N° 000169-2022-DGPA-ARD/MC

**A** : **YURI WALTER CASTRO CHIRINOS**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

**De** : **ANNY SABEL RIOS DAVILA**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

**Asunto** : PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO AUQUIMARCA LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE CANTA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Referencia** : PROVEIDO N° 006722-2022-DGPA/MC (24OCT2022)

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez manifestar, en torno al asunto de la referencia, lo siguiente:

## I. Antecedentes:

Mediante Informe N° 000836-2022-DSFL/MC de fecha 24 de octubre de 2022, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal remite a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble el Informe N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC de la misma fecha, en el que se recomienda emitir la resolución para la determinación del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta, departamento de Lima, en base a los fundamentos expresados en el Informe de Inspección N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC, elaborado por el especialista de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal.

## II. Base Legal:

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 28296 – Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley Nº 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
- Decreto Supremo N° 011-2006-ED que aprobó el Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Ley 28296 y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 365-2017-MC que aprobó los procedimientos internos del Ministerio de Cultura en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución Viceministerial N° 000012-2022-VMPCIC-MC que delega en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble la facultad para determinar la protección provisional de bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **0GUUNQU**

- Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación".

## III. Análisis:

3.1 El artículo 97 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación precisa que "La determinación de la protección provisional de los bienes que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación permite realizar los actos conducentes para la protección física, defensa, conservación y protección legal de aquellos bienes no declarados, ni delimitados a la fecha, así como también sobre aquellos que se encuentren declarados pero que carezcan de propuesta de delimitación o se encuentren en proceso de aprobación (…)".

3.2 El numeral 99.1 del artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación indica, además, que "La determinación de la protección provisional se inicia de oficio a partir del conocimiento de una afectación o posible afectación a los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación; los que son susceptibles de formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación en virtud de su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sin perjuicio de su condición de propiedad pública o privada".

3.3 Asimismo, el numeral 99.2 del artículo 99 del referido cuerpo normativo establece que "La determinación de la protección provisional de los bienes que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra sustentada en el informe técnico formulado por las áreas competentes del Ministerio de Cultura, conforme a la normativa correspondiente"; añadiendo en su numeral 99.3 que "El informe técnico que sirva de inicio para la determinación de la protección provisional en caso de bienes inmuebles que presuntamente constituyen Patrimonio Cultural de la Nación debe especificar las evidencias que caracterizan el bien materia de protección, adjuntando los detalles y las fotografías del estado en el cual se encontró, así como las imágenes panorámicas del ambiente o áreas que lo rodean".

3.4 El numeral 100.1 del artículo 100 del Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que "Determinada la protección provisional de un bien que presuntamente constituye Patrimonio Cultural de la Nación, se inicia el trámite para su declaración y delimitación definitiva en el plazo máximo de dos años calendario, prorrogable por dos años más, debidamente sustentado; salvo en los casos en los que corresponda efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por tres años más."

3.5 Mediante Resolución Ministerial N° 365-2017-MC se aprobó los procedimientos internos del Ministerio de Cultura en los que corresponde efectuar procesos de consulta previa, en la medida que se advierta afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. Esta resolución identifica como una de las medidas sujetas a consulta previa al proyecto de Resolución Viceministerial que declara patrimonio cultural de la Nación a un monumento arqueológico



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **0GUUNQU**

prehispánico, entre otros. Asimismo, se precisa que la Dirección de Consulta Previa, órgano de línea de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad es el órgano competente para la etapa de identificación de pueblos indígenas u originarios, el análisis de las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios del proceso de consulta previa, y las reuniones preparatorias del proceso de consulta previa en coordinación con los órganos competentes de las medidas administrativas que identifica la resolución.

3.6 Mediante Informe N° 900035-2018/DCP/DGPI/MC, la Dirección de Consulta Previa establece que para realizar el análisis correspondiente a la etapa de identificación de los pueblos indígenas u originarios se han determinado tres (3) tipos de áreas para el caso de las medidas identificadas por el Ministerio de Cultura. El Tipo 1 comprende áreas geográficas sin evidencia de ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; el Tipo 2 en cuyas áreas geográficas con información insuficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en las que se requerirá que la Dirección de Consulta Previa realice un trabajo de campo; y, el Tipo 3 se encuentran áreas geográficas con información suficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en cuyo caso la Dirección de Consulta Previa realizará la identificación de pueblos indígenas u originarios con la información existente o determinará la realización de un trabajo de campo específico para dicha identificación.

3.7 En ese sentido, se determina de acuerdo con el informe citado, que la provincia de Canta, comprende áreas geográficas con información insuficiente sobre el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, en las que se requerirá que la Dirección de Consulta Previa realice un trabajo de campo.

3.8 Mediante la Resolución Viceministerial Nº 000012-2022-VMPCIC-MC de fecha 07 de enero de 2022 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero de 2022, el Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales delegó a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, por el ejercicio fiscal 2022, la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

3.9 En cumplimiento de las disposiciones acotadas y de la propuesta contenida en el Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA/MC de fecha 24 de octubre de 2022, elaborado por el Lic. Humberto Jesús Álvarez Gil Heredia de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, brinda detalles de la evaluación del bien inmueble prehispánico atendiendo a su valoración cultural y vulnerabilidad; precisando, en su apartado 2.2, que el Sitio Arqueológico Auquimarca, viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos y factores naturales, conforme al siguiente detalle:

> *“**Agentes antrópicos**:*
> *La quema de la vegetación de monte que cumbre las estructuras, ha producido el colapso parcial de los muros de las terrazas y recintos. El área afectada por la quema que se localiza al norte el asentamiento, llega hasta la cima del cerro dañando la muralla, el recinto rectangular, las terrazas (agrícolas y habitacionales) y los recintos dispuestos cerca de la cumbre.*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **0GUUNQU**

***Factores naturales**:*
*Abundante vegetación arbustiva y cactácea cuyas raíces se introducen entre el mortero que une las piedras que conforman los muros."*

3.10 En relación con las medidas preventivas recomendadas ante la afectación verificada al bien cultural, el Lic. Humberto Jesús Álvarez Gil Heredia, precisa en el Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA/MC de fecha 24 de octubre de 2022, apartado IV.b, las siguientes:

| *MEDIDA* | | *REFERENCIA* |
|---|---|---|
| *Paralización y/o cese de la afectación:* | *x* | *Coordinar con la Comunidad Campesina de San Buenaventura las medidas de protección del sitio arqueológico.* |
| *Señalización:* | *X* | *Construcción de muros de señalización e hitos de concreto que señalen el área de protección del sitio arqueológico.* |

3.11 En ese sentido, estando a los fundamentos señalados en el Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, así como los Informes N° 000836-2022-DSFL/MC e Informe N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal; se precisa que la propuesta de determinación de la protección provisional que es materia de análisis, CUMPLE con lo dispuesto en el capítulo XIII del Reglamento de la Ley N° 28296, así como por la Directiva N° 003-2018-VMPCIC/MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles Ministerio de Cultura prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación".

## IV. Conclusiones:

En virtud de lo expuesto, en el marco de la facultad delegada a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble a través de la Resolución Viceministerial N° 000012-2022-VMPCIC-MC, se concluye que corresponde la determinación de la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta y departamento de Lima.

## V. Recomendación:

Emitir la Resolución Directoral que determine la protección provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca, ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta y departamento de Lima.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

……
**Anny Sabel Ríos Davila**
**Legal/ DGPA**

ARD



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **0GUUNQU**

Firmado digitalmente por CORDOVA HERRERA Gilberto Martin FAU 20537630222 soft
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2022 16:02:36 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

San Borja, 24 de Octubre del 2022

# INFORME N° 000836-2022-DSFL/MC

**A** : **YURI WALTER CASTRO CHIRINOS**
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

**De** : **GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA**
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

**Asunto** : PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO AUQUIMARCA LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE CANTA Y DEPARTAMENTO DE LIMA..

**Referencia** : INFORME N° 000035-2022-DSFL/MC (24OCT2022)

---

Mediante la presente y en relación al documento de la referencia remito a Usted el Informe Nº 000035-2022-DSFL/HAH/MC y INFORME DE INSPECCIÓN N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC, en relacion al sustento de la determinación de la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca ubicado en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta, departamento de Lima, en conformidad con la Directiva 003-2018- VMPCIC-MC “Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación” aprobada por la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

GCH/hah



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **FULZDZ3**

Firmado digitalmente por ALVAREZ GIL HEREDIA Humberto Jesus FAU 20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2022 12:25:03 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

San Borja, 24 de Octubre del 2022

# INFORME N° 000035-2022-DSFL-HAH/MC

**A** : **GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA**
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

**De** : **HUMBERTO JESUS ALVAREZ GIL HEREDIA**
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

**Asunto** : PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO AUQUIMARCA LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE CANTA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Referencia** : INFORME N° 000034-2022-DSFL/MC (24OCT2022)

---

El presente informe expone el sustento técnico para la Protección Provisional del Sitio Arqueológico Auquimarca indicado en el asunto, en conformidad con la Directiva 003-2018- VMPCIC-MC "Lineamientos técnicos y criterios generales para la determinación de la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación" aprobada por la Resolución Viceministerial N° 077-2018-VMPCIC-MC.

## 1. ANTECEDENTES

El sitio arqueológico Auquimarca cuenta con declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación por la Resolución Directoral Nacional 641/INC (06JUL2005)

Mediante el Carta N°21-CC-SBV-2021-2022 (Expediente N° 2022-0095146) la Comunidad Campesina de San Buenaventura, solicita la delimitación de los sitios arqueológicos Cushpa y Auquimarca ubicados en el distrito de San Buenaventura, provincia de Canta, departamento de Lima.

## 2. ANALISIS

El reconocimiento del ámbito del sitio arqueológico Auquimarca se llevó a cabo el 04 de octubre del presente año conjuntamente con el ingeniero Kenyi Yataco Sanchez y el señor Sandro Velázquez, secretario de la comunidad campesina de San Buenaventura, en el marco de las labores de registro y delimitación del referido sitio arqueológico, y en atención al expediente de la referencia (Informe 000027-2022/DSFL-HAH).



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **CICOPUF**

El sitio arqueológico Auquimarca se localiza al noreste del poblado de San Buenaventura, a 1 hora de camino por un sendero pedestre que conduce a Cushpa.

El sitio arqueológico corresponde a un asentamiento conformado por un conjunto de recintos de planta circular y rectangular emplazados sobre distintos niveles de terrazas dispuestos hacia las faldas de cerro del mismo nombre y hacia la quebrada adyacente al este del cerro. Destaca una muralla con eje NO-SE que restringe el acceso al asentamiento por el noreste. El cerro esta coronado por una peña. Entre la peña y la muralla se registra un espacio abierto, a manera de plaza y un recinto rectangular de aproximadamente 8 m por 6 m. La cima de la peña se configura como un espacio nivelado entre los afloramientos de roca y sobre estos, sobresale unos 4 metros, un afloramiento de roca de forma vertical. Todo el ámbito del asentamiento se encuentra cubierto por vegetación arbustiva y cactácea

El flanco noroeste del asentamiento ha sufrido los efectos de la quema de vegetación en un área aproximada de 3000 metros cuadrados, hasta la cima del cerro, afectando las estructuras arqueológicas. Se registra el colapso de muros de contención.

Cabe señalar que la quema de vegetación de monte es una práctica de la población rural dedicada al pastoreo, destinada a acabar con las malezas y permitir el crecimiento de pastos para alimentar al ganado. No obstante genera impactos negativos en el medio ambiente incluyendo los sitios arqueológicos.

Los señores Sandro Velázquez y Javier Aliaga Mansicidor, secretario y presidente respectivamente de la comunidad Campesina de San Buenaventura, manifestaron su compromiso de comunicar a los comuneros sobre la importancia del sitio arqueológico Auquimarca y la necesidad de su salvaguarda, evitando otras prácticas de quema y pastoreo en el área de protección. Cabe señalar que las labores de registro y delimitación realizadas por personal de esta Dirección se desarrollaron, precisamente, en atención a la solicitud del presidente de la mencionada comunidad campesina (Expediente N° 2022-0095146) como parte de un conjunto de gestiones orientadas a la puesta en valor del sitio arqueológico.

De lo expuesto se considera permitente determinar la protección provisional del sitio arqueológico Auquimarca de acuerdo al plano PP-055_MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84 elaborado por el Ing. Kenyi Yataco Sanchez, para lo cual se adjunta el Informe de Inspección N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC.

## 3. CONCLUSIONES

Proceder con el trámite de determinación de la Protección Provisional del sitio arqueológico Auquimarca en virtud de lo contenido en Informe de Inspección N° 001-2022-HAH-DSFL-DGPA /MC y de acuerdo a los siguientes datos técnicos:

**Área:** 64972.70 m²



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **CICOPUF**

**Perímetro:** 967.26 m.
**Zona UTM:** 18 Sur
**Datum:** WGS84
**Proyección:** UTM
**Coordenada UTM de referencia:** 319526.2802 E / 8730297.3651 N

**CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO AUQUIMARCA (DE ACUERDO AL PLANO PP-055_MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84 DATUM WGS 84, ESCALA 1 / 2,000)**

| CUADRO DE DATOS TECNICOS S. A. Auquimarca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ANG. INTERNO | ESTE (X) | NORTE (Y) |
| 1 | 1-2 | 97.13 | 127°0'49" | 319366.6708 | 8730398.0202 |
| 2 | 2-3 | 124.07 | 150°13'8" | 319458.2420 | 8730430.3982 |
| 3 | 3-4 | 158.42 | 126°47'10" | 319580.3133 | 8730408.1958 |
| 4 | 4-5 | 43.43 | 124°52'32" | 319650.9460 | 8730266.3910 |
| 5 | 5-6 | 100.42 | 154°16'45" | 319630.1244 | 8730228.2753 |
| 6 | 6-7 | 81.3 | 199°1'47" | 319548.5057 | 8730169.7718 |
| 7 | 7-8 | 191.96 | 81°41'28" | 319501.4840 | 8730103.4530 |
| 8 | 8-9 | 75.85 | 152°26'40" | 319362.5770 | 8730235.9470 |
| 9 | 9-1 | 94.68 | 143°39'40" | 319338.1369 | 8730307.7472 |
| TOTAL | | 967.26 | 1259°59'59" | | |

Cabe señalar que el mencionado plano perimétrico forma parte del expediente de delimitación definitivo que ha sido remitido al Área Legal de esta dirección para continuar con el procedimiento de saneamiento físico legal.

## 4. RECOMENDACIONES

- Remitir el presente informe a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble para su trámite respectivo.
- Remitir el presente informe a la Dirección de General de defensa del Patrimonio para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente;

Documentos adjuntos (SGD)
-PP-055_MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84
-INFORME DE INSPECCIÓN N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC
-RDN. 641_INC 20ABR2009

HAH
cc.: cc.:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
**https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** Código: **CICOPUF**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*
*"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Sección norte del sitio arqueológico Auquimarca afectada por la quema de vegetación de monte.

Foto 2. Muros de contención afectados por la quema

Foto 3. Muros de recintos afectados por la quema

Foto 4. Muros de contención en la sección superior del asentamiento afectados por la quema

Foto 5. Vista panorámica del emplazamiento del sitio arqueológico Auquimarca y la extensión del área de quema.

Foto 6. Muralla y recinto rectangular afectados por la quema de vegetación de monte.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

## IMÁGENES DE SATELITE

Imagen 1. Propuesta del área para protección provisional del Sitio arqueológico Auquimarca. Plano PP-055_MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

# INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD DE DETERMINACIÓN DE LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO AUQUIMARCA

## INFORME DE INSPECCIÓN N° 001- 2022-HAH-DSFL-DGPA /MC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INSPECTOR (apellidos y nombres)** | **Humberto Jesús Álvarez Gil Heredia** | | | | |
| **R.N.A. N°** | DA - 0801 | | | | |
| **DEPENDENCIA A LA QUE CORRESPONDE** | **DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL** | | | | |
| **FECHA DE INSPECCIÓN** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **HORA DE INICIO:** | 10: 00 am. |
| | 04 | 10 | 2022 | **HORA DE CULMINACIÓN:** | 17: 00 pm |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO** | 24 | 10 | 2022 | **FIRMA.** ONPE Firma Digital — OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES. Firmado digitalmente por ALVAREZ GIL HEREDIA Humberto Jesus FAU 20537630222 soft. Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 24.10.2022 11:44:36 -05:00 | |

## I. DATOS GENERALES DEL OBJETO DE PROTECCION PROVISIONAL

| **UBICACIÓN GENERAL DEL BIEN INMUEBLE PREHISPANICO** | |
|---|---|
| **Departamento:** | Lima |
| **Provincia:** | Canta |
| **Distrito** | San Buenaventura |
| **Localidad** | San Buenaventura |
| **Coordenadas (s) referencial (es)** | **ZONA GEOGRÁFICA 18L** **E:** 0319525 **N:** 8730295 |
| **Acceso / vías:** | Se accede desde el centro poblado San Buenaventura (Canta – Lima) por el camino pedestre que conduce a Cushpa con dirección norte y recorriendo aproximadamente 1.6 km en ascenso, hasta el sitio arqueológico ubicado en las faldas y cumbre del cerro Auquimarca. |

## II. EVALUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PREHISPÁNICOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR SU PROTECCIÓN PROVISIONAL

### 2.1 Valoración Cultural

| **INFORMACION BÁSICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Componentes** | | | **Descripción** |
| | | **Si** | **No** | |
| **1.1** | Arquitectura | x | | Recintos de planta circular y rectangular hechos con muros de |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | piedras dispuestas en doble hilera, unidas con mortero de barro. Los recintos se emplazan sobre distintos niveles de terrazas con muros de contención de hasta 2 m de altura. Asi mismo se registra terrazas de función agrícola alrededor del asentamiento, construidas con muros igualmente de piedra y mortero de barro. En la sección noreste del asentamiento se dispone una muralla con eje NO-SE de hasta 2 m de alto y 3 m de ancho. |
| **1.2** | Cerámica | | X | |
| **1.3** | Lítico | | X | |
| **1.4** | Óseo | | X | |
| **1.5** | Malacológico | | X | |
| **1.6** | Otros Materiales y/o Evidencias de Actividad Humana | | X | |
| **INFORMACION COMPLEMENTARIA** | | | | |
| **a)** | Clasificación del MAP | **Sitio Arqueológico** | | |
| **b)** | Descripción del MAP | El sitio arqueológico corresponde a un asentamiento prehispánico conformado por un conjunto de recintos de planta circular y rectangular emplazados sobre distintos niveles de terrazas dispuestos hacia las faldas de cerro del mismo nombre y hacia la quebrada adyacente al este del cerro. Destaca una muralla de hasta 2 m de alto y 3 m de ancho con eje NO-SE que restringe el acceso al asentamiento por el noreste. El asentamiento esta coronado por una peña de 20 de altura. Entre la peña y la muralla se registra un espacio abierto, a manera de plaza y un recinto rectangular de aproximadamente 8 m por 6 m. La cima de la peña se configura como un espacio nivelado entre los afloramientos de roca y sobre estos, sobresale unos 4 metros, un afloramiento de roca de forma vertical. Todo el ámbito del asentamiento se encuentra cubierto por vegetación arbustiva y cactácea | | |

**2.2 Vulnerabilidad (Marcar con una "X" y desarrollar según Corresponda):**

| **INFORMACION BASICA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Afectación** | | | | **Descripción** |
| **Agentes Antrópicos** | **Si** | **No** | **Verificada** | **posible** | |
| | X | | X | | La quema de la vegetación de monte que cumbre las estructuras, ha producido el colapso parcial de los muros de las terrazas y recintos. El área afectada por la quema que se localiza al norte el asentamiento, llega hasta la cima del cerro dañando la muralla, el recinto rectangular, las terrazas (agrícolas y habitacionales) y los recintos dispuestos cerca de la cumbre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Factores naturales** | **Si** | **No** | **Verificada** | **posible** | |
| | X | | X | | Abundante vegetación arbustiva y cactácea cuyas raíces se introducen entre el mortero que une las piedras que conforman los muros. |
| **INFORMACION COMPLEMENTARIA** | | | | | |
| **Preservación** | El estado de conservación del sitio arqueológico es regular. La mayor parte de las estructuras se encuentran cubiertas por la vegetación arbustiva y cactácea. El área afectada por la quema correspondería a un 20% aproximadamente del área total del asentamiento | | | | |
| **Fragilidad** | El sitio Arqueológico está expuesto a actividades de pastoreo y, asociado a esta actividad, a la quema de la vegetación de monte del resto del área del sitio arqueológico, preservada hasta ahora por la cobertura vegetal. | | | | |

**3 Modalidad de delimitación provisional (Marcar con una "x" la categoría de bien)**

| | |
|---|---|
| | 1. Bien Inmueble prehispánico declarado como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. |
| **X** | 2. Bien inmueble prehispánico declarado, pero sin propuesta de delimitación, bien inmueble prehispánico no declarado, amparado por la presunción legal de su condición cultural. |

## III. CONCLUSIONES

El bien presunto califica para la protección provisional:

| Si | No |
|---|---|
| **X** | |

## IV. RECOMENDACIONES

### a. PLANTEAMIENTO DE LA POLIGONAL DE PROTECCION PROVISIONAL

**a.1 Monumento arqueológico prehispánico**

**Cuadro de Coordenadas**

| CUADRO DE DATOS TECNICOS S. A. Auquimarca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERTICE** | **LADO** | **DISTANCIA** | **ANG. INTERNO** | **ESTE (X)** | **NORTE (Y)** |
| 1 | 1-2 | 97.13 | 127°0'49" | 319366.6708 | 8730398.0202 |
| 2 | 2-3 | 124.07 | 150°13'8" | 319458.2420 | 8730430.3982 |
| 3 | 3-4 | 158.42 | 126°47'10" | 319580.3133 | 8730408.1958 |
| 4 | 4-5 | 43.43 | 124°52'32" | 319650.9460 | 8730266.3910 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-6 | 100.42 | 154°16'45" | 319630.1244 | 8730228.2753 |
| 6 | 6-7 | 81.3 | 199°1'47" | 319548.5057 | 8730169.7718 |
| 7 | 7-8 | 191.96 | 81°41'28" | 319501.4840 | 8730103.4530 |
| 8 | 8-9 | 75.85 | 152°26'40" | 319362.5770 | 8730235.9470 |
| 9 | 9-1 | 94.68 | 143°39'40" | 319338.1369 | 8730307.7472 |
| TOTAL | | 967.26 | 1259°59'59" | | |

**N° de plano (de ser el caso 1):**

PP-055_MC_DGPA/DSFL-2022 WGS84

**a.2 Elemento Arqueológico Aislado**

| COORDENADA CENTRAL UTM WGS84 | ALTITUD |
|---|---|
| | |

**b. MEDIDAS PROVISIONALES RECOMENDADAS (Marcar con una "x" y desarrollar según corresponda):**

| MEDIDA | | REFERENCIA |
|---|---|---|
| **- Paralización y/o cese de la afectación.** | X | Coordinar con la Comunidad Campesina de San Buenaventura las medidas de protección del sitio arqueológico. |
| **- Desmontaje.** | | |
| **- Apuntalamiento.** | | |
| **- Incautación** | | |
| **- Señalización** | X | Construcción de muros de señalización e hitos de concreto que señalen el área de protección del sitio arqueológico |
| **- Retiro de estructuras temporales, maquinarias, herramientas, elementos y/o accesorios** | | |

## V. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Sección norte del sitio arqueológico Auquimarca afectada por la quema de vegetación de monte.

Foto 2. Muros de contención afectados por la quema

Foto 3. Muros de recintos afectados por la quema

Foto 4. Muros de contención en la sección superior del asentamiento afectados por la quema

Foto 6. Muralla y recinto rectangular afectados por la quema de vegetación de monte.







Plano de Ubicación

Escala 1/50,000

| CUADRO DE DATOS TÉCNICOS S. A. Auquimarca | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ANG. INTERNO | ESTE (X) | NORTE (Y) |
| 1 | 1-2 | 97.13 | 127°0'49" | 319366.6708 | 8730398.0202 |
| 2 | 2-3 | 124.07 | 150°13'8" | 319458.2420 | 8730430.3982 |
| 3 | 3-4 | 158.42 | 126°47'10" | 319580.3133 | 8730408.1958 |
| 4 | 4-5 | 43.43 | 124°52'32" | 319650.9460 | 8730266.3910 |
| 5 | 5-6 | 100.42 | 154°16'45" | 319630.1244 | 8730228.2753 |
| 6 | 6-7 | 81.30 | 199°1'47" | 319548.5057 | 8730169.7718 |
| 7 | 7-8 | 191.96 | 81°41'28" | 319501.4840 | 8730103.4530 |
| 8 | 8-9 | 75.85 | 152°26'40" | 319362.5770 | 8730235.9470 |
| 9 | 9-1 | 94.68 | 143°39'40" | 319338.1369 | 8730307.7472 |
| TOTAL | | 967.26 | 1259°59'59" | | |

Firma Digital
ONPE
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por ALVAREZ GIL HEREDIA Humberto Jesus FAU 20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2022 10:01:31 -05:00

| LEYENDA | |
|---|---|
| Vertice | 1 |
| Limite del área intangible | —— |

PERÚ
Ministerio de Cultura

Firmado digitalmente por YATACO SANCHEZ Kenyi Giro FAU 20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2022 10:33:21 -05:00

PERÚ | Ministerio de Cultura | Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Plano perimétrico:

# Sitio Arqueológico Auquimarca

Arql° Responsable: Lic. Humberto Alvarez Gil Heredia

Edición: Ing. Kenyi Yataco Sanchez

Este(X): 319526.2802
Norte(Y): 8730297.3651

Área: 64972.70 m2 / 6.4972 Ha.

Perímetro: 967.26 m.

Dpto: Lima

Provincia: Canta

Distrito: San Buenaventura

Proyección: UTM

Datum: WGS 84

Zona: 18 L

Escala: 1 / 2000

Fecha de elaboración: Octubre 2022

Código de Plano: PP-055-MC_DGPA-DSFL-2022 WGS84