



Firmado digitalmente por SIEVA CAPELLI Gabriela Del Rosano FAL 20537630222 soft Motivo Sey el autor del documento Fecha 10 B7 2015 304424 p. 6.50

San Borja, 10 de Julio del 2019

## RESOLUCION DIRECTORAL Nº D000030-2019-DPHI/MC

**Vistos**, los Expedientes N° 103200-2018, N° 3080-2019, N° 111671-2018, N° 14322-2019 y N° 8865-2019;

## CONSIDERANDO:

intervenciones y obras ejecutadas;

Que, mediante los Expedientes N° 103200-2018, N° 3080-2019, N° 111671-2018, N° 14322-2019 y N° 8865-2019; la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., solicita autorización para la emisión de licencia de funcionamiento en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación para el giro comercial de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general, en el establecimiento ubicado en Jr. Junín N° 425, distrito, provincia y departamento de Lima;

Que, el inmueble signado con Jr. Junín N° 425, forma parte de una edificación matriz signada con Jr. Junín N° 421, 423, 425, 429, 435, 441, distrito, provincia y departamento de Lima; declarada Monumento e integrante del Ambiente Urbano Monumental del Jr. Junín cuadra 4, y de la Zona Monumental de Lima, condiciones declaradas mediante Resolución Suprema N° 2900-72-ED de fecha 28 de diciembre de 1972; asimismo, es integrante del Ambiente Urbano Monumental del Jr. Junín de la cuadra 2 a la cuadra 14 denominado Antiguo Camino al Pueblo del Cercado, declarado mediante Resolución Jefatural N° 159/INC de fecha 22 de marzo de 1990:

Que, mediante Informe N° 000017-2018-JMPA/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, de fecha 10 de setiembre de 2018, se concluye que las intervenciones realizadas en el inmueble contravienen la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones; y de la búsqueda realizada en el archivo de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, indica que no se ha encontrado autorizaciones y/o licencias que acrediten las intervenciones detectadas y verificadas en el establecimiento, las cuales estarían contraviniendo lo establecido en los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22° de la Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación:

Que, mediante Oficio N° 900871-2018/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, de fecha 17 de setiembre de 2018, se comunica a la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C., que en el inmueble ubicado en Jr. Junín N° 425, se habrían ejecutado intervenciones u obras para la remodelación y acondicionamiento del establecimiento al nuevo uso y funciones, contraviniendo lo establecido en los artículos 22° literales a, d, h; 23° literal d, 27° y 34° de la Norma A.140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, consistentes en: colocación de tapizón en pisos; instalación de falso cielo raso de drywall con instalaciones eléctricas y luminarias empotradas, adosadas y suspendidas; indicándose que deberán desmontarse para la continuación del trámite. Precisándose que de la búsqueda realizada a los antecedentes que obran en archivo no se ha encontrado documentación que apruebe dichas modificaciones realizadas al interior del Monumento; solicitándole al administrado presentar las argumentaciones respecto a las

Que, mediante Expediente N° 111671-2018, de fecha 03 de octubre del 2018, el administrado solicita ampliación de plazo referente a la autorización sectorial de licencia de funcionamiento del predio ubicado en Jr. Junín N° 425;





Que, mediante Oficio N° 900998-2018/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, de fecha 05 de octubre del 2018, se otorga al administrado la ampliación de plazo por treinta días hábiles, para subsanar las observaciones referidas a la solicitud de autorización para la emisión de licencia de funcionamiento en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, para uso de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general, en el establecimiento ubicado en Jr. Junín N° 425, distrito, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Expediente N° 3080-2019, de fecha 22 de enero del 2019, el administrado, señor Braulio Julio Jacinto Villegas, Director de la Escuela Internacional de Post Grado S.A.C. comunica que ha cumplido con la liberación de elementos ajenos a la edificación en los ambientes de la primera crujía de fachada, no evidenciándose daños a los elementos originales de la edificación, ni afectaciones que condicionen su conservación:

Que, mediante informe N° 000016-2019-JPA/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, de fecha 22 de febrero del 2019, se indica que en la inspección ocular realizada el 12 de febrero del 2019, el administrado mostró el Oficio N° 900304-2018/DGPC/VMPCIC/MC de fecha 24 de octubre del 2018, emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural aprobando la ejecución del proyecto de mantenimiento y restitución, además, mostró el Acta de Supervisión de Obra del 07 de febrero del 2019 y el cronograma de trabajos; constatándose en dicha inspección que se encontraba en proceso la ejecución el proyecto aprobado de mantenimiento y restitución, recomendándole al administrado comunicar la fecha en que el inmueble se encuentre acondicionado para proseguir con el trámite de autorización sectorial para la emisión de licencia de funcionamiento;

Que, mediante Oficio N° 000430-2019/DPHI/DGPC/VMPCIC/MC, de fecha 25 de febrero del 2019, se indica que de la inspección ocular realizada al inmueble el 12 de febrero del 2019, se advierte que el establecimiento no se encuentra acondicionado para el uso de oficinas de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general, debido a que actualmente se viene realizando trabajos de liberación de elementos ajenos a la edificación en los cuatro ambientes, y no se han culminado las obras; otorgándosele al administrado un plazo de cinco días hábiles posteriores a la culminación de los trabajos, para comunicar el cumplimiento de los requisitos y programar la inspección ocular;

Que, mediante Expediente N° 8865-2019 de fecha 04 de marzo del 2019, el administrado comunica que ha cumplido con retirar el piso de tapizón, desmontar la instalación de falso cielo raso de drywall con instalaciones eléctricas y luminarias empotradas, adosadas y suspendidas; que en respuesta al Oficio N° 03-2019-D-EI, con Expediente N° 3082-2019, se solicitó aprobar la propuesta de refacción de los pisos, e instalaciones de los servicios higiénicos en las direcciones Jr. Junín N° 423, 425, 435, 441, sin haber recibido respuesta a la fecha. Además, que se ha concluido lo dispuesto en el Oficio N° 01-2019-D-EI, enviando el cronograma de trabajo de fachadas de la Casa de la Piedra ubicado en Jr. Junín 421 al 441, en respuesta al Oficio N° 900304-2018/DGPC/VMPCIC/MC;

Que, mediante Acta de inspección ocular, de fecha 28 de marzo del 2019, se da cuenta que el personal de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble concurrió al inmueble ubicado en Jr. Junín N° 425, distrito, provincia y departamento de Lima, para realizar una inspección ocular, previa coordinación telefónica, la cual no se llevó a cabo porque el administrado y el personal administrativo no se encontraban presentes, recibiendo al suscrito el señor Junior Ramírez, personal del área de Soporte de la Escuela Internacional de Posgrado S.A.C.;





Que, mediante Expediente N° 14322-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el señor Braulio Julio Jacinto Villegas, Director de la Escuela Internacional Posgrado S.A.C., solicita la reprogramación de la inspección ocular de los establecimientos ubicados en Jr. Junín N° 423, 425, 435, 441; distrito, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante informe N°D000024-2019-DPHI-JPA/MC, de fecha 04 de julio del 2019, se evaluó el expediente presentado, y se verificó la culminación de las obras correspondientes a: retiro de tapizón en el piso, observándose el acabado de loseta; desmontaje de falso cielo raso de drywall con instalaciones eléctricas y luminarias empotradas, adosadas y suspendidas; verificándose además, que en dichas intervenciones no se afectó el uso de la edificación, ni elementos estructurales del inmueble; siendo adecuados para el uso del establecimiento en relación al uso solicitado "Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general". Habiéndose evaluado la documentación y cumplido con levantar las observaciones, recomendando emitir la autorización sectorial solicitada;

Que, de la revisión, evaluación y análisis correspondientes, la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble considera procedente emitir la autorización sectorial solicitada, que constituye uno de los requisitos previos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para la actividad de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general, en el establecimiento ubicado en Jr. Junín N° 425, distrito, provincia y departamento de Lima, al haber constatado que dicho establecimiento se encuentra apto para ejercer la actividad indicada, en el ámbito de competencia del Sector;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, publicado en el diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2013, se aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo a la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, publicada el 05 de febrero de 2007;

Que, mediante Ley Nº 29565 se creó el Ministerio de Cultura, y a través del Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, se aprobó la fusión de, entre otros, el Instituto Nacional de Cultura en el citado Ministerio, por lo que toda referencia normativa al INC se debe entender al Ministerio de Cultura;

Que, por medio del Decreto Supremo Nº 005-2013-MC publicado en el diario Oficial El Peruano de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), estableciéndose la estructura orgánica del Ministerio de Cultura;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 186-2017-MC publicada en el diario Oficial El Peruano con fecha 01 de junio de 2017, se designa a la señora Gabriela del Rosario Silva Capelli, para que ejerza el cargo de Directora de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación de Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° 001-2010-MC, Fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura; la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación; el Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la





Ley General del Patrimonio Cultural e la Nación; el Decreto Supremo Nº 046-2017-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada; el Decreto Supremo Nº 006-2013-PCM, que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de acuerdo a la Ley Nº 28976; y el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

## SE RESUELVE:

**Artículo 1º.-** ACUMULAR los Expedientes Nº 103200-2018,3080-2019, Nº 111671-2018, Nº 14322-2019, Nº 8865-2019; referidos al procedimiento de autorización para la emisión de licencia de funcionamiento en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación para la actividad de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general; en el establecimiento ubicado en Jr. Junín Nº 425, distrito, provincia y departamento de Lima; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de 2019.

**Artículo 2º.- EMITIR** la autorización sectorial requerida para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para la actividad de Prestación de Consultoría y Asesoramiento en general; en el establecimiento ubicado en Jr. Junín N° 425, distrito, provincia y departamento de Lima, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Los aspectos técnicos normativos reglamentarios referidos a cálculo de aforo, dotación de servicios, requisitos de ventilación e iluminación, accesibilidad para las personas con discapacidad, sistemas de evacuación, seguridad, y todos aquellos referidos a las condiciones de habitabilidad y funcionalidad, deberán ser evaluados por las entidades competentes.

Artículo 4°.- La autorización que se emite mediante la presente Resolución no tiene carácter de licencia de funcionamiento, la misma que corresponde ser otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a la Escuela Internacional Posgrado S.A.C., para los fines consiguientes.

Artículo 6°.- Publíquese la presente Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura (<u>www.cultura.gob.pe</u>).

Registrese y comuniquese.

MINISTERIO DE CULTURA Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble

Gabriela Silva Capelli