

### Anexo

N°	Nombre de Muestra	Procedencia	Peso (g)	Fotografía
<b>Muestras de macizo rocoso (excavaciones y cantera)</b>				
1	MRUH - 03	Excavación de la antigua Casa Hogar Niña Belén – Muro	25	
2	MRUH - 04	Excavación de la antigua Casa Hogar Niña Belén - Macizo rocoso suelo	40	
<b>Muestras de Iglesias</b>				
3	MRUH - 07	Iglesia Belén interior	25	
4	MRUH - 12	Iglesia San Francisco - caído de catacumba	30	

5	MRUH - 14	Iglesia Recoleta - pasadizo interior	30	
Muestras soporte (grupo de muestras anteriores)				
6	MRUH - 13	Iglesia Recoleta - caído catacumba rodado	35	
7	ML - 03	<b>Sector: C</b> <b>Unidad:</b> Trinchera 3 <b>Elemento arquitectónico:</b> Muro 4 <b>Referencia:</b> Ambiente 2 <b>Descripción:</b> Roca	35	
8	ML - 07	<b>Sector: C</b> <b>Unidad:</b> Cateo 9 / Ampliación 2NW <b>Elemento arquitectónico:</b> - <b>Referencia:</b> Capa 1 <b>Descripción:</b> Piedra azul	30	