



San Borja, 12 de Febrero del 2026

**INFORME N° 000110-2026-DGPA-VMPCIC/MC**

**A :** **GISELLA MARIELL ESCOBAR ROZAS**  
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PATRIMONIO  
CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES

**De :** **JANIE MARILE GOMEZ GUERRERO**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO  
ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

**Asunto :** Elevación de Expediente de Declaratoria y expediente  
técnico del sitio arqueológico de Punchopunkro, ubicado  
en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí,  
departamento de lima.

**Referencia :** INFORME N° 000174-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC  
(09FEB2026)  
INFORME N° 000016-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC-MVE/MC

Saludándola cordialmente, me dirijo a usted, a fin de remitir a su Despacho, el expediente administrativo del Sitio Arqueológico Punchopunkro, ubicado en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima para que continúe su trámite correspondiente.

Cabe precisar, que la referida documentación comprende el expediente de declaratoria y el expediente técnico de delimitación, debidamente sustentados desde el punto de vista arqueológico, técnico y legal, así como el Informe Legal que da cuenta del cumplimiento del procedimiento administrativo, incluido el desarrollo y la conclusión del Proceso de Consulta Previa, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se adjunta el Proyecto de Resolución Viceministerial, elaborado de conformidad con el marco normativo aplicable, para su consideración.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo mejor parecer.

Atentamente,

JGG/yva  
CC.: CC.:



San Borja, 03 de Marzo del 2026

**INFORME N° 000010-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC-MDR/MC**

**A :** **GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA**  
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO  
LEGAL

**De :** **MONICA DE LA VEGA ROMERO**  
DIRECCIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO  
LEGAL

**Asunto :** Elevación de Expediente de Declaratoria y expediente técnico del sitio arqueológico de Punchopunkro, ubicado en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

**Referencia :** PROVEIDO N° 001377-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC  
(27FEB2026)  
HOJA DE ENVIO N° 000128-2026/OGAJ-SG (13FEB2026)

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para informar sobre lo solicitado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, en relación a la solicitud de declaratoria y delimitación del BIP Punchopunkro, ubicado en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

**I) Antecedentes**

Con informe N° 000183-2026/DSFL-DGPA-VMPCIC/MC del 11.02.2026 dirigido a la DGPA, se adjunta el Informe N° 000017-2026/DSFL-DGPA-VMPCIC-MVE/MC del 10.02.2026 de la abog. Maria Cristina Vargas, con el cual se eleva el expediente de declaratoria y delimitación del BIP Torreon Pariasume

Con Informe N° 000113-2026/DGPA-VMPCIC/MC del 12.02.2026 la DGPA remite el expediente al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

**II) Análisis**

Mediante Hoja de Envío N° 000131-2026-OGAJ-SG/MC remitida por Jose Alexander Cardenas Cabezas, director De La Oficina General De Asesoría Jurídica, se solicita lo siguiente:

*Agradeceré se sirva adjuntar el informe emitido por DCP (Informe 22-2024). De la revisión del Informe 55-2020-DSFL que se menciona en el proyecto de resolución adjunto, no se advierte el análisis acerca de los valores, significado e importancia del BIP.*

En relación el Informe N° 22-2024, la suscrita no cuenta con información al respecto.

En relación al informe N° 00055-2020-DSFL-JRG/MC del 06.08.2020 de la Lic. Juana Ramirez Gamarra, corresponde al Informe de sustento técnico de la declaratoria y delimitación del BIP Punchopunkro y se encuentra en la traza del expediente, adjunto al informe N° 000017-2026/DSFL-DGPA-VMPCIC-MVE de la Abog. Maria Cristina Vargas.



Se hace la salvedad, que el Informe N° 00055-2020-DSFL-JRG/MC fue elaborado el 2020, anterior a la Resolución Directoral N° 000105-2023-DGPA/MC del 14.06.2023 el cual aprueba la “Guía para la elaboración del Expediente de Declaratoria y Delimitación de Bien Inmueble Prehispánico” por lo que no contempla el ítem: **V. IMPORTANCIA, VALOR Y SIGNIFICADO DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO**

En ese sentido, sobre la base de las características del BIP se puede afirmar lo siguiente:

El Sitio Arqueológico Punchopunkro, tiene una gran importancia por contener evidencia material sobre la vida cotidiana, ceremonial, organización social, dieta y actividades de las poblaciones prehispánicas que ocupación del territorio en el valle alto del Rimac. desde el periodo Intermedio Tardío hasta el Horizonte Tardío. Su valor cultural no solo queda demostrado por su arquitectura, sino por la distribución de sus componentes, sectorización de áreas de uso habitacional, funerario, defensivo y agrícola.

El Sitio Arqueológico Punchopunkro guarda un significado de ritualidad, grandeza y adaptación al territorio y dan luces sobre la organización social, técnicas de construcción y el dominio del entorno. Su arquitectura hasta el día de hoy mantiene buena preservación y es un recurso cultural, de identidad y orgullo de la comunidad.

### **III) Conclusiones**

Se cumple con brindar información sobre lo solicitado.

### **IV) Recomendaciones**

Remitir informe a la abogada Maria Cristina Vargas, para conocimiento y fines

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar

Atentamente,

MDR



Firmado digitalmente por GOMEZ GUERRERO Janie Marile FAU  
20537630222 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 05.06.2026 12:36:04 -05:00



PERÚ

Ministerio de Cultura

## FICHA TÉCNICA PARA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN\*

**TIPO DE PATRIMONIO** : Monumento Arqueológico Prehispánico

**CLASIFICACIÓN** : Sitio Arqueológico

**NOMBRE DEL PATRIMONIO** : Punchopunkro

**OTROS NOMBRES** :

**UBICACIÓN POLÍTICA** : Distrito: Matucana  
Provincia: Huarochirí  
Departamento y/o Región: Lima

**UTM Referencial** : 351796.05E - 8689804N

**ANTIGÜEDAD** : 900 d. C a 1424 d. C

**FILIACIÓN CRONOLÓGICA** : Intermedio Tardío

**FILIACIÓN CULTURAL** : Indeterminado

**REG. CATASTROS ARQ.** : No presenta

### DESCRIPCIÓN

Se trata de asentamiento de índole residencial, administrativo y militar, asentado y distribuido en las cimas de un cerro alargado que está orientado de suroeste a noreste. Los recintos de índole residencial, son de formas cuadrangulares con medidas de 4x6m y 8x5m aprox. y 2m de alto, con muros de 50cm de ancho, presentan ventanas y entradas de 80cm de ancho aprox. Los recintos de índole administrativa, localizados alrededor de los recintos de residencial miden entre 8x5m, 10x5m y 15x5m aprox.

En parte de la cima donde existe la formación de una pequeña abra y de donde se puede visualizar panorámicamente ambos lados del cerro, se registra la evidencia de índole militar, a través de construcción dos muros tipo muralla de 2m de altura, estas construcciones separan los dos espacios con arquitectura, asimismo se encuentra asociado a pequeñas áreas que funcionaron como miradores y que miden de 3 a 4m de diámetro.

En la coordenada 351796E/8689804N se registra de dos a tres construcciones de índole funeraria, son de forma cuadrangular con medidas de 2x3m aprox.

Se registra pasadizos, escalinatas y entradas en todo el asentamiento. Todas las construcciones están hechas a base de piedras angulosas con medidas de 20x10cm, 40x15cm y 50x30cm, están puestas con la técnica mampostería y pircado, pegados con argamasa de barro con inclusiones de materia botánico. Asimismo presenta en poca cantidad y en superficie, fragmentos de cerámica de color anaranjado, las cuales parecen pertenecer a ollas y cantaros de índole doméstico.

De acuerdo a las características arquitectónicas, posición del monumento y las características del material cerámico, se infiere que podría corresponder al periodo Intermedio Tardío.

**MAPA O PLANO REFERENCIAL** : 24 k - Matucana

**REGISTRO FOTOGRÁFICO** : Ficha de registro fotográfico anexo



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director



PERÚ

Ministerio de Cultura

Firma y sello del Arqlo.

*Lic. Juana N. Ramírez Gamarra*

*Arqueóloga de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal.*

\* Base Legal: Artículo 1 de la Ley 27721, Ley que Declara de Interés Nacional el Inventario, Catastro, Investigación, Conservación, Protección y Difusión de los sitios y Zonas Arqueológicas del País.

\* Base Legal: Capítulo II, Artículos 8 y 11 del Reglamento de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

\* Base Técnica: Título I, Artículo 1° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado mediante R.S. N° 003-2014-MC



*[Firma]*  
MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

**Ministerio de Cultura**  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

*[Firma]*  
Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director



PERÚ

Ministerio de Cultura

## FICHA OFICIAL DE INVENTARIO DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS

(Aprobada por Acuerdo N° de fecha y la Resolución Directoral Nacional N° 452/INC, de fecha 27.03.08)

### I. DATOS GENERALES

N° FICHA:

FECHA:

#### I.1 PROYECTO:

I.2 OTROS: Declaratoria de oficio – Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

I.3 MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO: Punchopunkro

N° REGISTRO: .....

I.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: Punsho Punkro

#### I.4 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES)

Título: -

Autor:

Año:

Tomo:

Página:

N° ficha: ..... Código:

### II. UBICACIÓN

#### II.1 Ubicación Política:

Departamento: Lima

Anexo: Maracancha

Estancia:

Provincia: Huarochirí

Centro Poblado:

Otro:

Distrito: Matucana

Caserío:

Dirección:

#### II.2 Ubicación Geográfica:

Carta Nacional: 24-k – Matucana

Escala: 1:100 000

##### Zonas (Proy. UTM):

Zona 17

Zona 18 X

Zona 19

Orientación: SO - NE

##### Coordenadas (UTM):

Este (X): 351796.05

Norte (Y): 8689804.08

Datum: WGS 84

Perímetro aprox. (m): 1808.71

Altitud (m.s.n.m.): 800

Valle:

Bajo:

Medio:

Alto:

Río: Rímac

Margen Der.:

Margen Izq.: X

Cuenca: X

Cerro (cima): X

Desierto:

Nevado:

Cerro (ladera):

Laguna:

Pedregal:

Abra:

Llanura:

Quebrada:

Cañón:

Meseta:

Otro:

Descripción: El monumento se ubica en la cuenca alta del río Rímac, a la margen izquierda del mismo, en un cerro de forma alargada que forma parte del cerro Caurac que está a la margen derecha de la quebrada Cuiripata.

Colindancia

Norte: Tierras de protección

Sur: Terreno agrícola

Este: Tierras de protección

Oeste: Terreno agrícola

### III. ACCESO

Asfaltado: X

Herradura: X

Férrea:

Fluvial:

Afirmado:

Trocha: X

Aérea:

Lacustre:

Otros:

Proviene de: Para llegar al sitio, desde la plaza de Matucana, se tomó la carretera central con dirección noreste y luego se tomó la trocha carrozable que asciende al Anexo de Maracancha, se recorrió alrededor de 1.8 kilómetros aproximadamente hasta llegar al Anexo, de donde se continuó a pie con dirección sureste, recorriendo 1 kilómetro aproximadamente, hasta llegar a un

MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFLGilberto Martín Córdova Herrera  
Director

cerro de forma alargada que forma parte del cerro Caurac.

Distancia aproximada: desde el poblado de Matucana, se recorre en total 2.8 kilómetros aproximadamente.

#### IV. DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO

##### IV.1 Clasificación de Monumento:

- a. Zonas Arqueológicas Monumentales
- b. Sitios Arqueológicos X
- c. Zonas de Reserva Arqueológica
- d. Elementos Arqueológicos Aislados
- e. Paisaje Arqueológico

##### IV.2 Tipo de Sitio: Residencial, administrativa y militar.

Se trata de asentamiento de índole residencial, administrativo y militar, asentado y distribuido en las cimas de un cerro alargado que está orientado de suroeste a noreste. Los recintos de índole residencial, son de formas cuadrangulares con medidas de 4x6m y 8x5m aprox. y 2m de alto, con muros de 50cm de ancho, presentan ventanas y entradas de 80cm de ancho aprox. Los recintos de índole administrativa, localizados alrededor de los recintos de residencial miden entre 8x5m, 10x5m y 15x5m aprox.

En parte de la cima donde existe la formación de una pequeña abra y de donde se puede visualizar panorámicamente ambos lados del cerro, se registra la evidencia de índole militar, a través de construcción dos muros tipo muralla de 2m de altura, estas construcciones separan los dos espacios con arquitectura, asimismo se encuentra asociado a pequeñas áreas que funcionaron como miradores y que miden de 3 a 4m de diámetro.

En la coordenada 351796E/8689804N se registra de dos a tres construcciones de índole funeraria, son de forma cuadrangular con medidas de 2x3m aprox.

Se registra pasadizos, escalinatas y entradas en todo el asentamiento. Todas las construcciones están hechas a base de piedras angulosas con medidas de 20x10cm, 40x15cm y 50x30cm, están puestas con la técnica mampostería y pircado, pegados con argamasa de barro con inclusiones de materia botánico. Asimismo presenta en poca cantidad y en superficie, fragmentos de cerámica de color anaranjado, las cuales parecen pertenecer a ollas y cantaros de índole doméstico.

De acuerdo a las características arquitectónicas, posición del monumento y las características del material cerámico, se infiere que podría corresponder al periodo Intermedio Tardío.

##### IV.2 Material Constructivo:

Barro: X

Piedra: X

Otros (madera, caña, huesos, etc.):

##### IV.2.1 Elemento Constructivo:

Piedra sin trabajar:

Piedra Canteada: X

Piedra Labrada: X

Adobe hecho a mano:

Adobe hecho en molde:

Tapial:

Otros: Todas las construcciones están hechas con piedras cortadas y labradas, pegadas con argamasa de barro, puestos con técnica mampostería y pircado.

##### IV.3 Técnica Constructiva

Descripción de la técnica: Mampostería y pircado.

##### IV.4 Material Cultural Asociado:

Cerámica: X

Lítico:

Textil:

Metal:

Vegetal:

Óseo Humano:

Óseo Animal:

Otros:

Descripción: En superficie se registró fragmentos de cerámica de color anaranjado, las cuales parecen pertenecer a ollas y cantaros de índole doméstico.

##### IV.5 Filiación Cronológica:

Precerámico:

Cerámico Inicial:

Horizonte Temprano:

Intermedio Temprano:

Horizonte Medio:

Intermedio Tardío: X

Horizonte Tardío:

Descripción: De acuerdo a las características arquitectónicas, posición del monumento y las características del material cerámico, se infiere que podría corresponder al periodo Intermedio Tardío.



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director

## V. ESTADO DE CONSERVACIÓN

### V.1 Grado de Conservación:

Bueno:

Regular: X

Malo: X

Descripción: El sitio tiene un nivel de conservación de regular a malo, la arquitectura se encuentra disturbada con muros caídos debido a factores climáticos que deterioran la argamasa de los muros, así como las actividades de pastoreo y agrícola.

### V.2 Identificación de Impactos Ambientales:

Explotación minera:

Líneas de transmisión eléctrica:

Obras Viales:

Obras de Irrigación:

Gaseoductos, Poliductos, etc:

Intervenciones no autorizadas: X

Desechos sólidos, desmonte, basura moderna, etc:

Descripción: En el extremo suroeste dentro del monumento, se ha construido una pequeña plataforma de 2m por lado aproximadamente, donde se ha anclado una cruz.

## VI. REGISTRO

Registrado por: Juana N. Ramirez Gamarra

Cargo: Arqueóloga de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal.


Nº R.N.A.: BR - 1351

Fecha: 31.01.2020

## VII. CROQUIS

Dibujarlos en hoja aparte y numerarlos de acuerdo a la ficha y el monumento registrado.

1. De Localización:
2. Del Sitio:
3. Corte / Perfil (opcional) :



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE Nº 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director



PERÚ

Ministerio de Cultura

**FICHA TÉCNICA**

1. **NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO**  
"PUNCHOPUNKRO"

2. **CLASIFICACIÓN**  
Sitio Arqueológico

3. **FILIACIÓN CULTURAL:**  
Intermedio Tardío

4. **UBICACIÓN:**

4.1. **LOCALIZACIÓN:**

Se localiza a 2.6 km al sureste del distrito de Matucana, en la margen izquierda del Río Rímac, dentro del Anexo Maracancha, sobre la cresta media de un cerro.

4.2. **UBICACIÓN POLÍTICA:**

Distrito: Matucana  
Provincia: Huarochiri  
Departamento: Lima

4.3. **UBICACIÓN GEOGRÁFICA:**

**Datum** : World Geodetic System Datum 1984; WGS84

**Proyección:** Universal Transversal de Mercator (UTM)

**Sistema de Coordenadas:** Planas

**Zona UTM:** 18 **Cuadrícula:** 18L

**Carta Nacional:** 24-k – Matucana, escala: 1/100 000

4.4. **COORDENADA UTM DE REFERENCIA:**

| ESTE_X    | NORTE_Y    |
|-----------|------------|
| 351796.05 | 8689804.08 |

4.5. **ALTITUD (en m.s.n.m.)**

3585 m.s.n.m.

5. **ÁREA:**

| ÁREA           |         |
|----------------|---------|
| m <sup>2</sup> | Ha.     |
| 135347.44      | 13.5347 |

6. **PERÍMETRO:**

| (Metros) |
|----------|
| 1808.71  |



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

Kenivi Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020496VCP2R1X



PERÚ

Ministerio de Cultura

**7. N° DE PLANO:**

PP-005-MC\_DGPC-DSFL-2020 WGS84

**8. ANTECEDENTES:**

No presenta.

**9. DESCRIPCIÓN:**

Se trata de asentamiento de índole residencial, administrativo y militar, asentado y distribuido en las cimas de un cerro alargado que está orientado de suroeste a noreste. Los recintos de índole residencial, son de formas cuadrangulares con medidas de 4x6m y 8x5m aprox. y 2m de alto, con muros de 50cm de ancho, presentan ventanas y entradas de 80cm de ancho aprox. Los recintos de índole administrativa, localizados alrededor de los recintos de residencial miden entre 8x5m, 10x5m y 15x5m aprox.

En parte de la cima donde existe la formación de una pequeña abra y de donde se puede visualizar panorámicamente ambos lados del cerro, se registra la evidencia de índole militar, a través de construcción dos muros tipo muralla de 2m de altura, estas construcciones separan los dos espacios con arquitectura, asimismo se encuentra asociado a pequeñas áreas que funcionaron como miradores y que miden de 3 a 4m de diámetro.

En la coordenada 351796E/8689804N se registra de dos a tres construcciones de índole funeraria, son de forma cuadrangular con medidas de 2x3m aprox.

Se registra pasadizos, escalinatas y entradas en todo el asentamiento. Todas las construcciones están hechas a base de piedras angulosas con medidas de 20x10cm, 40x15cm y 50x30cm, están puestas con la técnica mampostería y pircado, pegados con argamasa de barro con inclusiones de materia botánico. Asimismo presenta en poca cantidad y en superficie, fragmentos de cerámica de color anaranjado, las cuales parecen pertenecer a ollas y cantaros de índole doméstico.

De acuerdo a las características arquitectónicas, posición del monumento y las características del material cerámico, se infiere que podría corresponder al periodo Intermedio Tardío.

**10. AFECTACIONES:**

El monumento tiene un nivel de conservación regular, ha sido afectado por factores naturales, actividades de pastoreo y agrícola.

**11. OBSERVACIONES:**

En el extremo suroeste dentro del monumento, se ha construido una pequeña plataforma de 2m por lado aproximadamente, donde se ha anclado una cruz.

**12. CROQUIS**



.....  
MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

.....  
Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director


Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

.....  
Kenyi Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020496VCPZRIX



PERÚ

Ministerio de Cultura



Elaborado por: **J. Ramirez/ K. Yataco**

Fecha: **Marzo 2020**

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

Kenyi Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020496VCPZRIX



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director



PERÚ

Ministerio de Cultura

### MEMORIA DESCRIPTIVA

1. **NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO**  
"PUNCHOPUNKRO"

2. **CLASIFICACIÓN**  
Sitio Arqueológico

3. **UBICACIÓN:**

**3.1. LOCALIZACIÓN:**

Se localiza a 2.6 km al sureste del distrito de Matucana, en la margen izquierda del Río Rímac, dentro del Anexo Maracancha, sobre la cresta media de un cerro.

**3.2. UBICACIÓN POLÍTICA:**

Distrito: Matucana  
Provincia: Huarochirí  
Departamento: Lima

**3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:**

**Datum** : World Geodetic System Datum 1984; WGS84

**Proyección:** Universal Transversal de Mercator (UTM)

**Sistema de Coordenadas:** Planas

**Zona UTM:** 18 **Cuadrícula:** 18L

Carta Nacional: **24-k – Matucana**, escala: 1/100 000

**3.4. COORDENADA UTM DE REFERENCIA:**

| ESTE_X    | NORTE_Y    |
|-----------|------------|
| 351796.05 | 8689804.08 |

**3.5. ALTITUD (en m.s.n.m.)**

3585 m.s.n.m.

**GEOREFERENCIACIÓN:**

Tipo de Medición: ESTÁTICO

Marca y Modelo del Equipo Geodésico empleado para el levantamiento: TRIMBLE – R7 GNSS

Punto Base I.G.N.: Barranca

Ficha Técnica del Punto de Control Geodésico del I.G.N. de fecha: Noviembre 1998.

4. **ÁREA:**

| ÁREA           |         |
|----------------|---------|
| m <sup>2</sup> | Ha.     |
| 135347.44      | 13.5347 |

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal  
Rocio Giro Yalaco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP Nº 200485  
VERIFICACION CATASTRAL - CODIGO 020456VCP2RIX



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE Nº 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal - DSFI

Gilberto Martín Córdova Herrera



PERÚ

Ministerio de Cultura

**5. PERÍMETRO:**

|          |
|----------|
| (Metros) |
| 1808.71  |

**6. ACCESO:**

Para llegar al sitio, desde la plaza de Matucana, se tomó la carretera central con dirección noreste y luego se tomó la trocha carrozable que asciende al Anexo de Maracancha, se recorrió alrededor de 1.8 kilómetros aproximadamente hasta llegar al Anexo, de donde se continuó a pie con dirección sureste, recorriendo 1 kilómetro aproximadamente, hasta llegar a un cerro de forma alargada que forma parte del cerro Caurac.

**COLINDANCIAS**

Las colindancias se describen en referencia al plano PP-005-MC\_DGPC-DSFL-2020 WGS84, considerando tramos en sentido horario definidos por 12 vértices.

**Norte:**

(Vértice n° 1 al vértice n° 3)  
Colinda con Tierras de Protección

**Este:**

(Vértice n° 3 al vértice n° 4)  
Colinda con Tierras de Protección

**Sur:**

(Vértice n° 4 al vértice n° 12)  
Colinda con Tierras de Protección

**Oeste:**

(Vértice n° 12 al vértice n° 1)  
Colinda con Tierras de Protección



MONICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL

Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

Kenyl Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020496VCPZRX



PERÚ

Ministerio de Cultura

7. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (DE ACUERDO AL PLANO N° PP-005-MC\_DGPC-DSFL-2020

| CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL S. A.PUNCHOPUNKRO |       |           |              |             |              |
|------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| VERTICE                                        | LADO  | DISTANCIA | ANG. INTERNO | ESTE (X)    | NORTE (Y)    |
| 1                                              | 1-2   | 201.57    | 1085'51"     | 351597.3254 | 8689832.5179 |
| 2                                              | 2-3   | 419.36    | 171°53'40"   | 351786.9706 | 8689900.8286 |
| 3                                              | 3-4   | 314.12    | 89°14'54"    | 352197.6123 | 8689985.8953 |
| 4                                              | 4-5   | 30.12     | 69°12'21"    | 352257.2906 | 8689677.4994 |
| 5                                              | 5-6   | 95.39     | 163°13'36"   | 352227.6150 | 8689682.6477 |
| 6                                              | 6-7   | 90.34     | 203°5'36"    | 352142.3315 | 8689725.3831 |
| 7                                              | 7-8   | 38.93     | 159°30'30"   | 352052.1629 | 8689730.9327 |
| 8                                              | 8-9   | 45.33     | 223°35'27"   | 352016.5996 | 8689746.7767 |
| 9                                              | 9-10  | 61.76     | 147°55'11"   | 351973.8939 | 8689731.5891 |
| 10                                             | 10-11 | 75.4      | 223°8'52"    | 351913.5978 | 8689744.9599 |
| 11                                             | 11-12 | 252.6     | 162°33'49"   | 351848.7315 | 8689706.5298 |
| 12                                             | 12-1  | 183.79    | 78°30'13"    | 351602.8154 | 8689648.8138 |
| TOTAL                                          |       | 1808.71   | 1800°0'0"    |             |              |

Elaborado por: **J. Ramirez/ K. Yataco**

Fecha: **Marzo 2020**



MONICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL


Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

Kenny Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020466VCPZRIIX

SITIO ARQUEOLÓGICO  
PUNCHOPUNKRO

AREA = 135347.44 m<sup>2</sup>  
PERIMETRO = 1808.71 m.



Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento  
Físico Legal - DSFL


Gilberto Martín Córdova Herrera  
Director

Ministerio de Cultura  
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal

Kenny Giro Yataco Sanchez  
ING. GEOGRAFO - CIP N° 200485  
VERIFICADOR CATASTRAL - CODIGO 020496VCPZRIX



MÓNICA DE LA VEGA ROMERO  
COARPE N° 042537



PLANO DE UBICACION  
Escala 1/20,000

| CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL S. A. PUNCHOPUNKRO |       |           |              |              |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| VERTICE                                         | LADO  | DISTANCIA | ANG. INTERNO | NORTE (Y)    |
| 1                                               | 1-2   | 201.57    | 108°5'51"    | 351597.3254  |
| 2                                               | 2-3   | 419.36    | 171°53'40"   | 351786.9706  |
| 3                                               | 3-4   | 314.12    | 89°14'54"    | 352197.6123  |
| 4                                               | 4-5   | 30.12     | 69°12'21"    | 352257.2906  |
| 5                                               | 5-6   | 95.39     | 163°13'36"   | 352227.6150  |
| 6                                               | 6-7   | 90.34     | 203°5'36"    | 352142.3315  |
| 7                                               | 7-8   | 38.93     | 159°30'30"   | 352052.1629  |
| 8                                               | 8-9   | 45.33     | 223°35'27"   | 352016.5996  |
| 9                                               | 9-10  | 61.76     | 147°55'11"   | 351973.8939  |
| 10                                              | 10-11 | 75.40     | 223°8'52"    | 351913.5978  |
| 11                                              | 11-12 | 252.60    | 162°33'49"   | 351848.7315  |
| 12                                              | 12-1  | 183.79    | 78°30'13"    | 351602.8154  |
| TOTAL                                           |       | 1808.71   | 1800°0'0"    | 8689648.8138 |

| LEYENDA                    |   |
|----------------------------|---|
| Vertice                    | 1 |
| Límite del área intangible | — |

|                                                   |                                           |                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PERÚ                                              | Ministerio de Cultura                     | Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales |
| Plano perimétrico:                                |                                           |                                                               |
| SITIO ARQUEOLÓGICO PUNCHOPUNKRO                   |                                           |                                                               |
| Arq. Responsable: LIC. JUANA N. RAMIREZ GAMARRA   |                                           |                                                               |
| Resp. de Levantamiento: ING. KENYI YATACO SANCHEZ |                                           |                                                               |
| Centro de Referencia                              | Área:                                     | Perímetro:                                                    |
| Este(X): 351796.05<br>Norte(Y): 8689804.08        | 135347.44 m <sup>2</sup><br>13.5347 Ha.   | 1808.71 m.                                                    |
| Dpto: LIMA                                        | Provincia: HUAROCHIRI                     | Distrito: MATUCANA                                            |
| Proyección: UTM                                   | Datum: WGS 84                             | Zona: 18 L                                                    |
| Fecha de elaboración: Febrero 2020                | Código de Plano: PP-005-MC_DGPA-DSFL-2020 | Escala: 1 / 5000                                              |

# FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

## 1.- UBICACIÓN

M. A. P. : Punchopunkro  
CENTRO POBLADO : Maracancha  
DISTRITO : Matucana  
PROVINCIA : Huarochirí  
DEPARTAMENTO : Lima

## 2. DETALLES

ORIENTACIÓN : ---  
FECHA : 14/11/2019  
AUTOR : JNRG

## 3.- FOTOGRAFÍAS



Foto 1. Vista panorámica del monumento arqueológico.



Foto 2, 3, 4 y 5. Vista de las contrucciones de índole residencial, admministrativo y militar.